

点検結果報告書

ダイテックカントリークラブ 御中

拝啓 ますます清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。この度は、当社でゴルフカートの定期点検を受けていただき誠にありがとうございます。下記の通り、ヤマハゴルフカートの点検の結果を報告いたしますのでご査定のほどよろしく申し上げます。

株式会社 ダイテック
〒669-1358 兵庫県三田市藍本3552-10
TEL 079-550-0828
FAX 079-568-1949

72ヶ月点検 25台 各部点検及び調整等 内容

別紙点検報告書にて確認して下さい。

← 点検見積に含まれていた箇所		← 点検時別途修理分
72ヶ月点検 25台 部品交換・調整 内容		
Sベルト 交換	25 台	エンジンオイル 交換
ブラシ 交換	25 台	ターミナルカバー 交換
パターケースピン 交換	1 台	電磁キャブセンサー 交換
バックルセット右側 交換	1 台	マイナス端子 交換
		電磁ダイヤフラムホース 交換
		プラス端子 交換
		シフトスイッチ 交換
		バックキャリアナット 増す締め

※詳細な号車番号は点検報告書を確認して下さい。

来年の定期点検までに交換必要な箇所・台数

フロントタイヤ 交換	8 本	リアタイヤ	2 本	台
	台		台	台
参考部品・工賃価格				
タイヤ 交換	1本	¥7,000	工賃	1本
			工賃	¥700
			廃タイヤ処分	1本
				¥350

※詳細な号車番号は点検報告書を確認して下さい。

来年の定期点検時に交換・調整が必要な箇所・台数

ウエイト 交換	20 台	ダクトホース 交換	3 台	フロントタイヤ 交換	8 本
リアタイヤ 交換	14 本		台		台
プライマリーウエイト交換	1台	¥26,770	工賃	1台	¥6,700
ダクトホース	1台	¥1,170	工賃	1台	¥1,000
タイヤ 交換	1本	¥7,000	工賃	1本	¥700
				廃タイヤ処分	1本
					¥350

※工賃は一台交換場合の価格です。対象台数を一斉交換する場合は工賃は、再度お見積いたします。
※部品代・工賃は税別価格で表示して有ります。